

EKSPOS

PLN ULP Perdagangan Laksanakan Pemeliharaan Jaringan, Berikut Ini Wilayah Terdampak

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.EKSPOS.CO.ID

Sep 24, 2024 - 10:40

The image is a screenshot of a mobile application interface for PT PLN (Persero) ULP Pematangsiantar ULP Perdagangan. It displays a map of the affected area in Simalungun, North Sumatra, with a list of specific locations and a detailed schedule for the power outage on Tuesday, September 24, 2024, from 10:00 AM to 14:00 WIB. The outage is caused by network maintenance (PRM.01 - PRM.03). The affected areas include Jalan Asahan, Kerasaan 1, Kerasaan 2, Pematang Kerasaan, Kerasaan Rejo, Mariah Bandar, Habatu, Simodong, and Bastagi. The maintenance work involves installing DS, maintaining the 26 KV network, and tree trimming. A 'KETERANGAN' (Notes) section at the bottom states that customers should disconnect their meters before the scheduled time to avoid power interruptions. The app also provides contact information for PLN 123 and social media handles.

**INFO PENINGKATAN KEANDALAN LISTRIK
PT PLN (PERSERO) ULP PEMATANGSIANTAR
ULP PERDAGANGAN**

Hari / Tanggal : Selasa, 24 September 2024

Waktu : 10:00 s/d 14:00 WIB

Periyulang : PRM.01 – PRM.03

Wilayah Pemeliharaan

- Jalan Asahan
- Kerasaan 1
- Kerasaan 2
- Pematang Kerasaan
- Kerasaan Rejo
- Mariah Bandar
- Habatu
- Simodong
- Bastagi
- Dosin
- Mariah Bandar
- Landbow
- Pajak Negeri
- Bombongan
- Bandar Rakyat
- B.Betsy PDK 35 & 36
- Kp. Dukaan
- Pardomsan Neali
- Wesorejo
- Kandang
- Pematang Bandar
- Bandar Maris
- Talus Modear
- Bandar Pulo
- Ujung Palit
- Kp. S
- Kp. Siku
- Titi Besi Bandar
- Kp.1 & 2
- Sipelakku
- Sp. Kalvin
- B. Gampang Kubin
- Rambung Sizu
- Waterpark Laberas
- PT. Rafli Teknik
- & sekitarnya

KETERANGAN

- Apabila Pelanggan memakai Genset, agar dipisahkan dengan Instalasi PLN
- Apabila Pekerjaan selesai sebelum jadwal yang telah ditentukan, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali

PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara

Keterangan Photo ; Istimewa

SIMALUNGUN- Pemadaman arus listrik di sejumlah wilayah dilakukan PT PLN

ULP Perdagangan hari ini, dalam rangka menjaga kehandalan sistem kelistrikan.

Menurut, Manajer ULP Perdagangan Jhon Very Marbun melalui pesan percakapan selularnya, pemadaman ini dalam rangka Pemeliharaan jaringan di sejumlah titik lokasi, Selasa (25/09/2024), sekira pukul 09.00 WIB.

"Pemeliharaan mengantisipasi terjadinya gangguan pada jaringan, lae," sebut Manajer ULP Perdagangan.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu untuk pemeliharaan jaringan, Selasa (24/09/2024), sekira pukul 10.00 WIB - 14.00 WIB.

"Untuk kegiatan ini, kami butuh waktu pemadaman sementara di sejumlah lokasi seperti yang terlampir ya lae," sebut JV Marbun.

Jhon Very Marbun menambahkan, pemadaman sementara itu untuk keselamatan dan keamanan pekerja serta berikut ini wilayah yang terdampak pemadaman sementara.

INFORMASI PEMELIHARAAN

Feeder / Section : *PRM.01 - PRM.03/ GH Perumnas Batu VI*

Hari / Tanggal : Selasa, 24 September 2024

Pekerjaan : *Pemasangan DS, Pemeliharaan Jaringan 20 KV & Perintisan Pohon*

Estimasi: 09:00 s/d 14:00 Wib

DAERAH PADAM :

Jalan Asahan, Kerasaan 1, Kerasaan 2, Pematang Kerasaan, Kerasaan Rejo, Rambung Susu, Kampung Jati, Kampung Siku, Barastagi, Kampung Dukuan, Wiron, Mariah Bandar, Sp. Calvin, Bandar Gunung Calvin, Sp. Dosin, Dosin, Marihat Bandar, Landbow, Tembaan, Pontig, Pajak Negeri, Bombongan, Bandar Rakyat, Pardomuan Nauli, Wonorejo, Kandangan, Pematang Bandar, Bandar Manis, Talun Madear, Habatu, Simodong, Pondok 35 & 36 Bandar Betsy, Bandar Pulo, Ujung Pait, Kampung 6, Titi Besi Bandar, Kampung 1, Kampung 2, Waterpark Labersa, PT Rafi Teknik dan Sekitarnya.